



MINISTERIO DE  
DEFENSA  
NACIONAL



INSTITUTO  
GEOGRÁFICO  
MILITAR

## **INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR**

### **GESTION CARTOGRAFICA**

#### **INFORME DE VALIDACIÓN DE COTIZACIONES DEL REPUESTO FAN SPEED INDICATOR P/N 9912147-35 DEL AVIÓN CESSNA CITATION IGM- 628**

**INF-TEC-2021-003**

**Quito D.M., 25 de mayo del 2021**

**PARA: Mayo de Int. Miguel Viera  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO**

**ASUNTO:** Informe de validación Proceso “ADQUISICIÓN O CAMBIO EXCHANGE DEL FAN SPEED INDICATOR P/N 9912147-35 DEL AVIÓN CESSNA CITATION IGM-628, PERTENECIENTE AL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR”

1. COTIZACIÓN VICTOR SAN MARTIN LLC NEW
2. COTIZACIÓN COCOPLUM AERO SERVICES NEW

#### **1. ANTECEDENTES**

- Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública No. 072
- Informe de necesidad No. FT-GAE44-g-2021-31-O de fecha 11 de febrero del 2021

## 2. ANÁLISIS

Se reciben por medio de correo electrónico institucional dos cotizaciones el día 06 de mayo de 2021 de la empresa SAN MARTIN LLC y el 12 de mayo de la empresa COCOPLUM AERO SERVICES, para el proceso de adquisición del repuesto FAN SPEED INDICATOR para el avión Cessna Citation IGM-628, con el siguiente detalle:

ORD.	EMPRESA	DETALLE COTIZACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	GARANTIA TÉCNICA	OBSERVACIÓN
1	VICTOR SAN MARTIN LLC	Fan Speed Indicator P/N 9912147-35 New/Exchange Manufacturing Date: 2019 Textron Condition: New Condition	10 días hábiles luego de realizar el pago	Florida, USA Incoterms FOB	12 meses / 300 hr de garantía	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS
2	COCOPLUM AERO SERVICES	Fan Speed Indicator P/N 9912147-35 New/Exchange Condition: New Condition	2 días hábiles luego de realizar el pago	Florida, USA Incoterms FOB	12 meses / 300 hr de garantía	CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS

## 3. CONCLUSIONES

- a. Se recibe por medio de correo electrónico institucional el día 6 de mayo de 2021, las cotizaciones sobre el proceso de adquisición del repuesto FAN SPEED INDICATOR para el avión Cessna Citation IGM-628.
- b. La empresa VICTOR SAN MARTIN LLC envía una cotización con un repuesto en condición NUEVO, que cumple con los requerimientos solicitados.
- c. La empresa COCOPLUM AERO SERVICES envía una cotización con un repuesto en condición NUEVO, que cumple con los requerimientos solicitados.

## 4. RECOMENDACIONES

En base a las cotizaciones recibidas y al análisis técnico realizado, se recomienda se siga con el debido proceso para la adquisición del equipo en condición NUEVO.

**Atte:**

**Ing. Alejandro Vintimilla**  
**Especialista Geomático 3**  
**Mantenimiento de Aeronaves**  
**Gestión Cartográfica**